

Roma, 18 Gennaio 2018

Egr. Dott.
Riccardo RIGILLO
Direttore generale della Pesca e
dell'Acquacoltura
Via XX settembre 20
00184 ROMA

Prot. n. 10

Oggetto: Richiesta di proroga aggiornamento sistema di controllo satellitare su m/p.

Egregio Direttore,

come noto il D. M. 13 aprile 2015 ha liberalizzato l'uso e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati di controllo satellitare sulla flotta peschereccia nazionale. Con tale decreto viene previsto un nuovo sistema di gestione dei dati provenienti dalle blue box, installate su tutti i motopesca superiori ai 12 mt. di lunghezza, i quali non saranno più inviati e gestiti direttamente all'FMC (che li preleva dal Fucino) ma saranno gestiti direttamente dai Provider del traffico satellitare.

Per far ciò senza dover sostituire le attuali blue box, i provider hanno dovuto ottenere dalla DG Pesca – Controllo pesca la certificazione che i dati provenienti dalle vecchie blue box sono stati correttamente adeguati ai nuovi tracciati richiesti dal decreto citato e dalla successiva circolare esplicativa del 22 luglio 2016. Tale fase di certificazione ha visto impegnati i Provider sino a poche settimane fa.

Segnaliamo inoltre che l'adeguamento dei dati al "collettore universale" richiede un intervento su ogni singola imbarcazione o interventi ai sistemi informatici di Telecom Italia.

Le difficoltà sopraesposte sono state rappresentate dalle stesse Società /Aziende incaricate di fornire il servizio, alla Direzione Generale della pesca negli scorsi mesi, tanto che con la circolare 19894 del 6 ottobre 2017, riconoscendo le difficoltà operative e tecniche, la Direzione ha definito il termine per l'adeguamento dei pescherecci al 22 gennaio 2018.

Tuttavia ad oggi ci vengono segnalati ancora numerosi ritardi e vi è il rischio reale che molti pescherecci della flotta nazionale dalle 00.01 del 23 gennaio 2018 non possano uscire in mare perché non hanno il sistema di controllo satellitare aggiornato e funzionante.

Da quella data, infatti, come recita la citata circolare del 6 ottobre 2017, non sarà più consentito di poter effettuare le manutenzioni (per guasto tecnico, sostituzione pezzi, etc.) a tutte le attuali blue box installate (ossia quelle concesse in comodato d'uso dal MIPAAF) ma sarà obbligatorio acquistarne una nuova, a spese dell'armatore, proprie spese, tra quelle presenti sul mercato.

Alla luce di quanto sopra chiediamo pertanto di valutare con urgenza l'opportunità di concedere una proroga per completare l'adeguamento delle comunicazioni dell'attuale blue box al formato richiesto dal "collettore universale" ed evitare così disagi alle marinerie ed ulteriori costi, diretti ed indiretti, per le imprese.

Grati per l'attenzione che vorrà porre alla presente istanza, porgiamo distinti saluti.

Il Presidente

Giampaolo Buonfiglio

